



Änderungen in den CAD Daten von AMF

Schnellspanner				
Artikel-Nr.	Best-Nr.	Grund Reason	Internet Update	OFFline CD ab Version
6847GK	94672	Neu	29.04.05	5.03
6847GKNI	95596	Neu	29.04.05	5.03
6829SP	93674, 93682, 93690, 93708, 93716	Neu	29.04.05	5.03
6829AD	92429, 92437, 92452	Neu	29.04.05	5.03
6820F-4	92049	Korrektur	29.04.05	5.03
6820N-4	91991	Korrektur	29.04.05	5.03
6830 -0	93005	Korrektur	27.07.05	6.07
6830NI-0	95141	Korrektur	27.07.05	6.07
6832 -0	93203	Korrektur	27.07.05	6.07
6811P	90894	Korrektur	21.11.05	6.07
6812P	90929	Korrektur	21.11.05	6.07
6842-5	94250	Korrektur	21.11.05	6.07
6800 / 6802 / 6803 / 6804 / 6805 / 6806 / 6809P / 6810P 6830 / 6832 / 6833 / 6834 / 6840 / 6841...	Alle	<u>Komplette Aktualisierung</u>	13.02.06	6.07
6833-1	93179	Neu	22.02.06	6.07
6820F	92015, 92023, 92031, 92049	Korrektur	09.10.06	



Mechanische Spannelemente				
Artikel-Nr.	Best-Nr.	Grund Reason	Internet Update	OFFline CD ab Version
6325	74682, 74690	Neu	29.04.05	5.03
6486-24	71787	Neu	29.04.05	5.03
6498	73890	Neu	29.04.05	5.03
6498FT	73908	Neu	29.04.05	5.03
7500	74096, 74104, 74112	Neu	29.04.05	5.03
7500F	74153, 74161	Neu	29.04.05	5.03
7500Z	74120, 74484, 74476, 74492	Neu	29.04.05	5.03
7500T	74138, 74146	Neu	29.04.05	5.03
7500D	74419, 74427, 74435, 74443	Neu	29.04.05	5.03
6400	72447	Korrektur	30.05.05	6.07
DIN 6319G	82024	Korrektur	30.05.05	6.07
6314AV	74591, 74625, 74633, 74641, 74658, 74666	Neu	30.05.05	6.07
6314V	72801, 72827, 72942, 70300, 73064, 73072	Korrektur	30.05.05	6.07
6314S		Korrektur	30.05.05	
6315V	73189, 73197, 73205, 73247, 73254, 73262, 73288	Neu	30.05.05	6.07
6316V	71274, 71282, 71290, 71308, 71316, 71332, 71324	Korrektur	30.05.05	6.07
<u>Komplette Aktualisierung</u>		Aufbaufehler beseitigt	30.05.05	6.07
6430	72553, 72561, 72579, 72587	Spindelkopf	11.08.05	6.07
6435	72637, 72645, 72652, 72660	Spindelkopf	11.08.05	6.07
6438	75705, 75713, 75721	Spindelkopf	11.08.05	6.07
6430	78352, 78378, 78402, 78444	NEU: Spindelkopf rund	21.11.05	6.07
6435	78477, 78592, 78600, 78618	NEU: Spindelkopf rund	21.11.05	6.07
6438	78634, 78642, 79087	NEU: Spindelkopf rund	21.11.05	6.07
7500E-25 7500S-25	75937, 75945, ... 74096, 74104, ...	Neu Aufbaufehler beseitigt	13.02.06	6.07
7500G, 7500A	74872, 79715, 79723	NEU !	09.10.06	
6498FR	73916	NEU !	09.10.06	
6498, 6498FT	73890, 73908	Aktualisierung	09.10.06	
6314V, 6316V, 6314AV, 6315V, DIN6318, 6318B, 6321, 6326, 6475, 6500E, 6501	Alle	Aktualisierung	09.10.06	
6400M	73320, 73361, 73403	NEU !	09.10.06	



ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG

Waiblinger Straße 116

D-70734 Fellbach

www.amf.de

cd-hotline@amf.de

Stand 31.10.06 / Seite 3 von 6

N:\Übersetzungsdaten\Ausgang_CADRevision_25.10.06\AMF-CAD Revision.doc

6430S, 6435S, 6438S	Alle	6kt.-Spindelkopf	09.10.06	
6600, 6610, 6612, 6614, 6616	Alle	Aktualisierung	09.10.06	
DIN787	87643, 87783, 87809 Alle	NEU ! Festigkeitsklasse hinzu.	09.10.06	
DIN6323	Alle	Aktualisierung	09.10.06	
6347PSP/ PP/ PS 6348PSP/ PP/ PS 6349PP	Alle	NEU !	09.10.06	



Hydraulische Spanntechnik				
Artikel-Nr.	Best-Nr.	Grund Reason	Internet Update	OFFline CD ab Version
6951N	69500, 61879	Korrektur	27.07.05	6.07
6951	69112, 69138, 69153	Korrektur	27.07.05	6.07
6951FZN	69351, 66944	R und AF hinzu Änd.: ØA	27.07.05	6.07
6951GZN	69377, 65870	T hinzu, Änderung: Gr. 22: N, P / Gr.33: D	27.07.05	6.07
6951KZN	69336, 65995	R, AF hinzu	27.07.05	6.07
6951FN_DW	69484, 69492, 66290, 66332	R, AF hinzu Änderung: Alle = Hub M, Gr.33: ØA, N	27.07.05	6.07
6951FN_EW	69443, 69468, 62224, 65987	R hinzu Änderung: Alle = Hub M, Gr.33: ØA, N	27.07.05	6.07
6951GN_DW	69765, 69781, 69120, 65805	Änd.: Hub K Gr.22: N, P / Gr.33: D, L	27.07.05	6.07
6951GN_EW	69757, 69773, 69476, 69963	Änd.: Hub K Gr.22: N, P / Gr.33: D, L	27.07.05	6.07
6951KN_DW	69401, 69427, 61903, 61929, 65912, 65920, 61861, 61887	R, AF hinzu Änderung Alle = Hub M, Gr.33: ØA, N	27.07.05	6.07
6951KN_EW	69369, 69385, 65888, 65896	R, hinzu Änderung: Alle = Hub M, Gr.33: ØA, N	27.07.05	6.07
6951G	68619, 68635, 68650, 68676, 68692, 68718, 68734, 68759, 68452, 68478, 68429, 68445 68460, 68486, 68502, 68627	Änderung: D, E, F, G	27.07.05	6.07
6951F	68221, 68247, 68262, 68288, 68387, 68403, 68411, 68437	Änderung: ØA	27.07.05	6.07
6951K	68726, 68742, 68767, 68775, 68791, 68833, 68858, 68874, 68890, 68916, 68932, 68957	Änderung: ØA D, E, F, G	27.07.05	6.07
6951KZ	66489, 66514, 66530, 66555, 66571, 66597	Änderung: ØA	27.07.05	6.07
6951FZ	66480, 66506, 66563, 66589	Änderung: ØA	27.07.05	6.07
6928G	68189, 68205	Änderung: C, D, E, F, <Gr.-14>ØA	27.07.05	6.07
6927G	68148, 68163	Änderung: C, D, E, F, <Gr.-14>ØA	27.07.05	6.07
6959K	320564, 320580, 320598 320606	NEU	27.07.05	6.07
6959-01-10	320622	NEU	27.07.05	6.07



6959-05-10	320630	NEU	27.07.05	6.07
6951WN	320475, 320465, 320473	NEU	27.07.05	6.07
6951N WN	320481, 320499	NEU	27.07.05	6.07
6965	320333, 320341, 320358	NEU	03.08.05	6.07
6930D	320507, 320515, 320523 320531, 320549, 320556	NEU	11.08.05	6.07
6958	320663	NEU	11.08.05	6.07
6959K – 16 / -25 6959K – 32 / -40	320564, 320580 320598, 320606	Änderung: Gewindebohrung fuer O-Ring hinzu	31.10.05	6.07
6959K-160 / -250 6959K-320 / -400	322016, 322024 322032, 322040	NEU	31.10.05	6.07
6960C	66647, 66640, 66662	Korrektur	31.10.05	6.07
6972D-12 6972D-20 6972D-32	320150 320168 320614	NEU Korrektur NEU	31.10.05	6.07
6972G – 12	320887	NEU	31.10.05	6.07
6972W - 12	320903	NEU	31.10.05	6.07
6972GR-12	321620	NEU	31.10.05	6.07
6972 -05 / -20 6972 -32 / -50	66993, 67439, 67124, 67447	Korrektur	31.10.05	6.07
6972F-05 / -20 6972F-32 / -50	66951, 66969, 66977, 66985	Korrektur	31.10.05	6.07
6977 -05 / -20 6977 -32 / -50	67371, 67512, 67421, 67520	Korrektur	31.10.05	6.07
6951K -**-11 6951K -**-22	68726, 68767, 68791, 68858, 68890, 68932 68742, 68775, 68833, 68874, 68916, 68957	Korrektur	31.10.05	6.07
6951KZ -**-10 6951KZ -**-20	66498, 66530, 66571 66514, 66555, 66597	Korrektur	31.10.05	6.07
<u>Komplette Aktualisierung</u>		Aufbaufehler beseitigt	14.12.05	6.07
6958- 08- 05 6958- 08- 06	320309 in 322248 320663 in 322255	Best.-Nr. korrigiert	13.02.06	6.07



Spann- und Vorrichtungssysteme				
Artikel-Nr.	Best-Nr.	Grund Reason	Internet Update	OFFline CD ab Version
6370A-xxx-xxx	302828, 302836, 302844 302851, 302869, 302877 302885, 302893	Neu	29.04.05	5.03
6370B-xx-xxx	302901, 302919, 302927 302935, 302943, 302950 302968, 302976	Neu	29.04.05	5.03
6370E-xxx-xxx	302984, 302992, 303008 303016, 303024, 303032 303040, 303057	Neu	29.04.05	5.03
6370S2-xxx-002	303289, 303297	Neu	29.04.05	5.03
Sortiment TYP 20 und TYP 40		Sortiment hinzu	30.05.05	6.07
6370A-xxx-xxx	303487, 303529	Neu	11.08.05	6.07
6370E-xxx-xxx	303602, 303628	Neu	11.08.05	6.07
6370N-xx-xxx	303610, 303636 304519, 304535	Neu	11.08.05	6.07

V5.03 Datenstand 24.03.2005
 V6.07 Datenstand 15.07.2006

Technische Unterstützung

Bitte senden Sie Ihre Anfragen mit einer Problembeschreibung an cd-hotline@amf.de oder die Faxnummer +49 (0) 711 575725. Wir werden Ihr Problem dann umgehend für Sie lösen.

Ihr AMF Service Team
cd-hotline@amf.de